

## QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: Máquinas Itáli      Setor: Jateamento      Turno de Trabalho: Diurno

<b>Atividades</b>	* Setor da empresa onde são jateadas as matrizes.
<b>Máquinas e Equipamentos Empregados</b>	* Jato de Areia
<b>Produtos Químicos Utilizados</b>	* Nenhum
<b>Outros Riscos Ambientais</b>	* Queda de materiais pesados * Ergonômicos (Posturais) * Ruído * Iluminação deficiente
<b>Equipamentos de Proteção Individual, Coletiva e Passiva</b>	* Protetor Auricular
<b>Sugestões de Melhorias</b>	* Fiscalizar o uso do EPI. * Uso de calçado de segurança (Proibir o uso de chinelos e sandálias na produção). * Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade. * Adequar a iluminação no setor. * Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.