

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: Máquinas Itáli Setor: Solda Turno de Trabalho: Diurno

Atividades

- * Setor da empresa onde são feitos todos os serviços de solda.

Máquinas e Equipamentos Utilizados

- * Solda Elétrica
- * Esmeril
- * Dobradeira manual.
- * Lixadeira.

Agentes Ambientais Identificados

- * Nenhum

Principais Riscos Ambientais

- * Queda de materiais pesados
- * Ergonômicos (Posturais)
- * Ruído
- * Lesões nos olhos
- * Queimaduras na solda
- * Fumos de solda
- * Poeira (Lixadeira)

Equipamentos de Proteção Individual a Serem Utilizados

- * Protetor Auricular
- * Óculos de proteção.
- * Luvas e avental de raspa
- * Máscara para soldador

Sugestões de Medidas

- * Fiscalizar o uso do EPI.
- * Uso de calçado de segurança
- * Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade.
- * Uso de respirador com filtro químico durante a solda.
- * Colocação de coletor de pó na lixadeira.
- * Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.