

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: Máquinas Itáli Setor: CNC Turno de Trabalho: Diurno

Atividades	* Setor da empresa onde são feitas peças para as matrizes em torno CNC.
Máquinas e Equipamentos Expostos	* Torno CNC
Posturas ou Postura Manuseio	* Nenhum
Outros Riscos Ambientais	* Posturais * Iluminação deficiente
Equipamentos de Proteção Individual Utilizados	* Protetor Auricular
Sugestões de Melhorias	* Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade. * Adequar a iluminação no setor. * Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.