

- orientar, treinar todos os operadores de produção no sentido de conhecer o equipamento onde trabalham, os dispositivos de segurança e de emergência. Realizar simulações periódicas de treinamento simulado.
- distribuir, orientar e tornar obrigatório o uso de EPI adequado para os trocadores de matriz com documentação e treinamento.
- rever a postura e seqüência de operação para os operadores de injetora.
- melhorar o piso na área onde estão situadas as máquinas injetoras pois o mesmo encontra-se muito irregular.
- somente permitir regulagens e ajustes nas máquinas por pessoal treinado e habilitado.
- prever a realização de monitorização para certificar-se da emanção ou não de gases ou fumos de hidrocarbonetos no processo de produção.

Prazo: 90 dias.

Avaliação: Responsável PPRA

Setor: **EXPEDIÇÃO**

Nº. de funcionários: 03

RISCO	AGENTE	FONTE GERADORA	QUANTIDADE
Acidente	Iluminação Inadequada	postos de trabalho	02

20