

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

2

Empresa: Máquinas Itáli Setor: Embalagem/Expedição Turno de Trabalho: Diurno

| |
|---|
| Atividades |
| * Setor da empresa onde são revisadas, contadas e embaladas as peças produzidas. |
| Máquinas e Equipamentos Empregados |
| * Máquina de embalagem |
| Substâncias Químicas Empregadas |
| * Nenhum |
| Outros Riscos Ambientais |
| * Ergonômicos (Posturais) * Ruído |
| Equipamentos de Proteção Individual Empregados |
| * Protetor Auricular |
| Sugestões de Medidas |
| * Fiscalizar o uso do EPI. * Uso de calçado de segurança * Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade. * Isolar o setor para que este não receba ruído de outros. |

