


é destinada a exaustão de gases despreendidos no processo.

Trabalham no setor apenas dois funcionários, incluídos no Setor de Montagem.



3.12.1. ACENTES AVALIADOS

A) AGENTES QUÍMICOS

Embora haja exaustão no processo utilizado no setor, devem ser tomadas outras precauções para a proteção dos operadores, pois que, além do próprio chumbo, o mesmo pode conter na mistura zinco e cobre.

RECOMENDAÇÕES:

O ideal seria o emprego de um método mais moderno, automático, com enclausuramento ou absorção total dos gases despreendidos durante o processamento. Entretanto, enquanto não for modificado o sistema, os operadores deverão utilizar-se de máscara com filtro, avental e luvas de P.V.C. cano longo.

B) NÍVEIS DE ILUMINAMENTO

Embora o setor de chumbação localize-se em área aberta, devido a cobertura e a própria coifa, os níveis de iluminação em momentos de céu nublado apresentam-se com deficiências. Assim foram verificados nos campos de trabalho dos operadores, níveis de 30 à 140 lux, sendo o mínimo, conforme o anexo nº 4, de 150 lux.

RECOMENDAÇÕES:

Revisão da colocação e aumento de luminárias no local.

3.13. MONTAGENS

O Setor de Montagem dispõe de máquinas para repasses, furadeiras e as montadoras propriamente ditas e que são utilizadas no preparo dos parafusos. O setor localiza-se à entrada da fábrica, imediatamente após a área da expedição. Tem ligação direta com o setor das rosqueadeiras e Forjaria A, sem separação física.

Trabalham no setor cerca de 23 funcionários.