

3.7.2. Operador de Injetoras

As injetoras existentes na seção, apresentam iluminação inadequado, com valores que oscilam entre 100 lux e 230 lux, quando não deveriam ser inferiores a 250 lux.

Os níveis de pressão sonora apresentam valores entre 80 dB(A) e 82 dB(A), portanto inferiores aos limites de tolerância.

Insalubridade constatada:

- Agentes químicos
- Iluminação insuficiente.

3.7.3. Abastecedor de Linha de Produção.

Os funcionários supra recebem a massa, selecionam, pesam e abastecem a linha de produção.

Os níveis de iluminação apresentam valores que oscilam em torno de 400 lux, adequados às tarefas realizadas.

O ruído não excede a 80 dB(A).

Insalubridade constatada:

- Agentes químicos.

3.8. VULCANIZAÇÃO

~~BRMS S.A. - FÁBRICA DE PNEUS DE BORRACHA~~