

### 3.2 ATIVIDADES

#### 3.2.1 Administração (9 funcionários)

Recepção, telefonia, depto. pessoal, financeiro, contabilidade, vendas, custos, programação, faturamento, gerência industrial, direção industrial, direção geral, contatos e reuniões.

#### 3.2.2 Moinho (3 funcionários)

Triturar materiais extrusados e produtos refugados na produção, a fim de reaproveitá-los na mistura.

#### 3.2.3 Pigmento (3 funcionários)

Realizar a formulação para os determinados produtos manufaturados pela empresa, pesando e ensacando quantidades adequadas a cada partida, a fim de serem utilizados na mistura. São eles: óxido de ferro sintético e corantes (homólogos da anilina).

#### 3.2.4 Mistura (3 funcionários)

Realizar a mistura de PVC virgem, TR virgem, PS, PVC extrusado, SINTÉTICOS extrusados, aglutinantes (óleo de soja), óxido de ferro sintético, corantes (homólogos da anilina) e planagem (material expensor).

#### 3.2.5 Corte (2 funcionários)

Efetuar o corte de solas com navalhas pré-modeladas e balancins excêntricos. Este trabalho só é realizado quando a quantidade não alcança o número de pares suficientemente econômicos para serem injetados em máquinas automáticas (envolve custo de matrizaria e maquinário caro).

#### 3.2.6 Extrusão (1 funcionário)

Transformar, por extrusão, os produtos de PVC e