

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

2

Empresa: Máquinas Itáli Setor: Teste de Matrizes Turno de Trabalho: Diurno

Atividades

* Setor da empresa onde são feitos os testes das matrizes fabricadas na empresa.

Máquinas e Equipamentos Utilizados

* Moinho.

Produtos Químicos Utilizados

* Nenhum

Quais Riscos Ambientais

- * Queda de materiais pesados
- * Ergonômicos (Posturais)
- * Ruído

Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva Utilizados

* Protetor Auricular

Sugestões de Medidas

- * Fiscalizar o uso do EPI.
- * Uso de calçado de segurança (Proibir o uso de chinelos e sandálias).
- * Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade.
- * Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.