

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - PPRA - ANEXO V

EMPRESA: Plásticos Suzuá Ltda.

ENDEREÇO: Rua Almirante Tamandaré, 584 - Estância Velha - RS

Local: Preço, lay-out, equip. ou setor.	Função.	Proposições corretivas.
		<p>Hexano 36. Tornar objeto de controle sistemático conforme estabelece o PCMSO, a cargo de seu coordenador (médico do trabalho).</p> <p>Etil Glicol 37. Tornar objeto de controle sistemático conforme estabelece o PCMSO, a cargo de seu coordenador (médico do trabalho).</p> <p>Químico / Toluol - Etil Glicol - Corantes 38. Fornecer e tornar obrigatório o uso de calçados de couro e mangas plásticas; obrigar o uso das luvas fornecidas.</p> <p>Químico - Óleos Minerais 39. Fornecer e tornar obrigatório o uso de calçados de couro e mangas plásticas; obrigar o uso das luvas fornecidas.</p>
8) Maquineta Pacote	Encarregada / Operadora	<p>Ruído 40. Realizar controle sistemático pelo médico coordenador do PCMSO. 41. Ainda que eventual, a lubrificação das máquinas com óleo mineral deve ser realizado com o uso de luvas impermeáveis, a fim de evitar o contato cutâneo com o agente químico.</p> <p>Geral 42. Revisar o sistema elétrico do setor e desmanchar a remanesência do prédio antigo.</p>
9) Microfuro	Operador	<p>Ruído 43. Realizar controle sistemático pelo médico coordenador do PCMSO.</p> <p>Químico - Óleos Minerais 44. Fornecer e tornar obrigatório o uso de luvas impermeáveis durante a troca de bobinas, a fim de evitar o contato cutâneo com o óleo lubrificante dos eixos.</p>

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - PPRA

EMPRESA: Plásticos Suzuki Ltda.

ENDEREÇO: Rua Almirante Tamandaré, 584 - Estância Velha - RS.

Local: Pto. de Lay-out, equip. ou setor	Função	Atividade	Nº func.	Riscos ambientais	Valor ou produto encontrado	Tempo de expos.	Trejet. meio de propag.	Possíveis danos à saúde	Danos a saúde existentes	Medidas contr. existentes	Propos. Corretivas
3) Maquineta Picote	Impres- sor	Ajustar, abastecer, controlar a viscosi- dade da tinta, guar- dar tintas deposi- tos até 200 litros, limpeza geral da maquina, dependen- do, do tipo de má- quina cuida de 01 a 04 máquinas.	13	Ruido	Cn / Tn = 1,37 87,5 dB(A)	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Anexo IV	Anexo V
				Iluminamento	160 lux	2,0 hs	=	Anexo II	=	#	Anexo V
				Toluol	45 ppm	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Não há.	Anexo V
				Hexano	40 ppm	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Não há.	Anexo V
				Etil Glicol	45 ppm	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Não há.	Anexo V
				Quimico	Toluol - Etil Glicol -Corantes	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Anexo IV	Anexo V
	Quimico	Óleos Minerais	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Anexo IV	Anexo V			
	Encarre- gada	Ajudar a colocar a bobina na maquina e colocá-la para funcionar, testar a solda, regular a temperatura da má- quina, supervisi- onar todas as máqui- nas.	04	Ruido	Cn / Tn = 1,30 87 dB(A)	3,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Anexo IV	Anexo V

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS - PPRA

EMPRESA: Plásticos Suzuki Ltda.

ENDERECO: Rua Almirante Tamandaré, 584 - Estância Velha - RS.

Local Pto. do Lay-out, equip. ou setor	Função	Atividade	Nº func.	Riscos ambientais	Valor ou produto encontrado	Tempo de expos.	Trajet. meio de proteg.	Possíveis danos à saúde	Danos à saúde constantes	Medidas contr. existentes	Propos. Corretivas.
9) Microfilme	Opera- dora	Operar maquina. testar solda. ajustar temperatura. trocar o rolinho. embalar o rolinho pronto e controlar de 02 à 04 maquinas.	17	Ruido	Cn. Tn = 1,30 87 dB(A)	8,0 hs	Anexo I	Anexo II	Não há.	Anexo IV	Anexo V
	Opera- dor	Colocar bobina na maquina, controlar a tensão do filme e a furação do mesmo, tirar a bobina pronta; controlar até 02 máquinas.	03	Ruido Quimico	Cn. Tn = 1,37 87,5 dB(A) Óleos Minerais	8,0 hs contínuo	Anexo I Anexo I	Anexo II Anexo II	Não há. Não há.	Anexo IV Não há.	Anexo V Anexo V
10) Empacotamen- to de Rolinhos	Empaco- tadora	Fazer fardos com rolinhos prontos e lacrá-los fazer controle de quantidade de cada produto.	04	Não há.	#	#	#	#	#	#	#