

5.2 - Conclusão

As recomendações quanto a minimização do ruído, permanecem as mesmas já exaradas no laudo, posto que as fontes geradoras de ruído são exatamente as apontadas.

Buscar minimizar a ação do ruído, através de medidas de prevenção tais como, enclausurar máquinas, operações ruidosas e evitar vazamento de ar comprimido.

Para todos os funcionários já foi adotada medida de proteção individual, fornecendo protetores auriculares tipo tampão, ou concha, dependendo da adaptação de cada um, até que se consiga, por outros meios reduzir o nível de ruído. Os protetores possuem Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA). Todos os funcionários foram orientados e treinados quanto ao uso dos EPIs referidos e a fiscalização quanto ao uso dos EPIs é constante.

Foi recomendado a empresa a realização de exames audiométricos semestrais nos setores com nível de ruído acima dos limites de tolerância, conforme determina a NR-7, assim como o cuidado no que respeita o uso dos protetores enquanto não forem obtidos nível de ruído dentro de limites toleráveis.

5.3 - Avaliação da Iluminação

Em seguida está sendo apresentado nova listagem das medições realizadas, destacando nesta oportunidade os locais onde foram realizadas.

MASSA FALIDA
TURISCAR DO BRASIL S. A.
DEPTO. FISCAL