

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: Máquinas Itáil Setor: Fundição Turno de Trabalho: Diurno

Atividades:

* Setor da empresa onde é fundido o Alumínio para fabricação das matrizes.

Máquinas e Equipamentos Emprregados:

* Fornos (Alumínio).
* Prensa de Alumínio
* Serra-Fita
* Esmerilhadeira.

Produtos Químicos Manipulados:

* Óleo Combustível do Forno.

Outros Riscos Ambientais:

* Queda de materiais pesados	* Queimadura
* Ergonômicos (Posturais)	* Calor
* Ruído	* Lesões nos olhos.
* Fumos de Alumínio	* Iluminação deficiente.

Equipamentos de Proteção Individual Recomendados:

* Protetor Auricular	* Protetor Facial
* Óculos de Proteção	* Calçado de segurança.
* Luvas e avental de raspa	* Acidente (Serra-Fita)
* Capacete	

Sugestões de Melhoria:

* Fiscalizar o uso do EPI.
* Respeitar os intervalos para trabalho com exposição ao calor.
* Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade.
* Colocação de proteção na serra-fita e adequação da iluminação no setor.
* Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.
* Colocação de exaustão no setor.