

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

5

Empresa: Máquinas Itáli Setor: Usinagem de Matrizes Turno de Trabalho: Diurno

Atividade
* Setor da empresa onde são usinadas as matrizes produzidas na empresa.

Máquinas e Equipamentos Empregados
* Plaina * Policorte
* Plaina esquadrejadora
* Fresa
* Furadeira

Produtos Químicos Empregados
* Nenhum

Sitios Riscos Ambientais
* Queda de materiais pesados * Iluminação deficiente no setor.
* Ergonômicos (Posturais)
* Ruído
* Lesões nos olhos

Equipamentos de Proteção Individual Utilizados
* Protetor Auricular
* Luvas de Raspa.
* Protetor Facial.

Sugestões de Melhorias
* Fiscalizar o uso do EPI.
* Uso de calçado de segurança
* Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade.
* Adequar a iluminação no setor.
* Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.