



4. EQUIPAMENTO UTILIZADO

Luxímetro LD 500 da ICCEL A nº 72054

Decibelímetro ETB 130c nº 246

Calibrador ETB

5. CRITÉRIOS E METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO

Os critérios e a metodologia da avaliação adotadas no presente trabalho são os constantes nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e em seus anexos, aprovados pela portaria nº 3214/78 e do Decreto nº 93412/86.

6. BIBLIOGRAFIA

- Portaria nº 3214/78
- Decreto nº 93412/86
- Riscos Químicos, Fundacentro
- Riscos Físicos, Fundacentro
- CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas
- Revista do Tribunal do Trabalho da 4ª Região - Jurisprudência

AUTÊNTICA
em 31 de setembro de 1995
de uma página,
em 31 de setembro de 1995, a qual contém o original.
95
31 95
MARCENATO DE FLAVIO BUENO FISCHER
MARCENATO DE MARCELO FERNANDO HAESER
MARCENATO DE MARCIO ERIVALDO MARTINS



7. RECOMENDAÇÕES

Para neutralizar ou eliminar ou controlar a insalubridade e ou a periculosidade, correções dos ambientes de trabalho, serão sugeridos cuidados, sugestões, que cuja medida, ou medidas dependerão da viabilidade técnica e econômica da empresa, ou providenciar melhoras nos postos de trabalho, eliminando ou neutralizando, ou controlando os agentes nocivos ao trabalhador no seu ambiente de trabalho.

7.1. PAVILHÃO A

O principal problema encontrado no Pavilhão A, é o nível de ruído, acima de 85 dBA, tornando-se obrigatório o uso de protetores auriculares, em todos os funcionários do setor, ou os que circulam no setor.

Quero parabenizar a empresa por ter em todas as serras circulares, coifas de proteção, e proteção para as polias e correias.


7.2. PAVILHÃO B

O principal problema encontrado no Pavilhão B, eram serras sem proteção e o não uso de protetores auriculares.

O problema das proteções das serras circulares foram corrigidos, todas as serras circulares estão com coifas, e as correias e polias, possuem proteção.

Em atendimento ao art. 23, § 1º, da Lei nº 6.041/68, o presente parecer foi elaborado com o original.

31



EMPRESA: BUNDO PRODUTOS
FABRIL DE BUNDO PRODUTOS
RUA FERNANDO HADDAD, 200
MÁRCIO ERIVALDO MARTINS





12/12

8. CONCLUSÃO

Conforme visitas realizadas na empresa, problemas foram encontrados e levantados e expostos e corrigidos pela empresa como; serras circulares sem proteção. Proteção de polias e correias, são pontos de agarros, todas as máquinas estão com proteção.

Quanto a captação da serragem, esta já era feita e a maior parte é depositada em silos.

Alguns problemas menores como EPIS, em especial atenção o uso de sapatos de segurança já estão sendo implantados pela empresa como equipamento obrigatório, bem como o protetor auricular, nas alguns funcionários resistem ao seu uso.

A empresa deve realizar o exame audiométrico em seus funcionários. Diante do exposto a empresa esta cumprindo o que esta previsto na legislação vigentes, corrigiu todos os graves e iminentes riscos, esta providenciando a obrigatoriedade do uso dos EPIS, dos exames médicos.

A empresa esta cumprindo o que esta previsto na legislação vigente, desta forma esta apta a continuar o seu trabalho, desenvolvendo suas atividades conforme a legislação vigente.


Porto Alegre, 31 de janeiro de 1995.

AUMENTA
Adicionado a presente cópia em 31 de Jan 1995
de 1995. 28 01 95

REGISTRO DE 1995

TABELIONATO - N. 111 - PORTO ALEGRE - RS
Tabelião JOSE FLAVIO BOSNO PEREIRA
Eng. Mecânico
AVELMO 53

FLAVIO BOSNO PEREIRA
C/O FERNANDO HANSEN
RUA ERIVALDO MARTINS


PAULO BAYARD BAPTISTA PEREIRA
Eng. Mecânico e Eng. Seg. do Trabalho
CIC 535730850-01 - CREA 65000