

QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

3

Empresa: Máquinas Itáli Setor: Injeção de Solados Turno de Trabalho: Diurno

Atividades

* Setor da empresa onde são produzidos solados de PVC injetados.

Máquinas e Equipamentos Empregados

* Injetora

Produtos Químicos Manipulados

* Nenhum

Outros Riscos Ambientais

- * Queda de materiais pesados
- * Ergonômicos (Posturais)
- * Ruído
- * Iluminação deficiente.

Equipamentos de Proteção Individual Obrigatória

* Protetor Auricular

Sugestões de Melhorias

- * Fiscalizar o uso do EPI.
- * Uso de calçado de segurança
- * Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade.
- * Adequar a iluminação no setor.
- * Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.