

Agente Função	E V E N T O	R U I D O	Óleo Mineral	Fumos Metálicos	Hidro- Carbo- netos Aromá- ticos	Inflam- vél e GLP	SEP	EPC	EPI	Conclusão: Insalubridade Particulidade	
SETOR DE APOIO (DIVERSOS) – METALGRIN – (met.diver)											
Revisão e Recuperação de Pinos	1	79,5	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Mecânico de Manutenção (mesa)	2	75,6	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada	
Revisão do Salto	3	81,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Mecânico dentro da Produção	4	83,3	Sim	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada	
Laboratório de Ensaio Físicos	5	75,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Colorista	6	69,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Almoxarifado mesa de Compras	7	70,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Almoxarifado	8	69,3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Refeitório	9	73,5	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Expedição Rampa	10	72,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Expedição Mesa	11	69,3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Revisão de Sola	12	76,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Serra Policarbonato	13	90,3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Neutralizada	
Programador Sola/Cepa	14	65,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Coordenador sola/E.V.A(mesa)	15	64,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Mesa de Desenvolvimento Sola/Cepa	16	67,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
Programador Salto/Taco	17	70,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não configura	
PRODUÇÃO (SALTO) – METALGRIN – (met.salto)											
Trocador de Matriz (Plastak 01)	1	78,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 01	2	80,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 02	3	81,2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 03 (parada)	4	82,5	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 04	5	83,2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 05	6	83,6	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 06	7	83,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 07	8	85,0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Neutralizada
Plastak 08	9	83,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Plastak 09	10	83,7	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Himaplast 10	11	84,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Himaplast 11	12	83,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Himaplast 12	13	84,0	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Himaplast 13	14	84,9	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Himaplast 14	15	84,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Himaplast 15	16	82,4	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Estufa de Aquecimento de Matéria Prima	17	84,1	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Estufa de Aquecimento de Matéria Prima	18	84,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Alicate n.01	19	88,2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Neutralizada
Alicate n.02	20	85,8	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Neutralizada
Limpeza de Salto do Operador de Injetora	21	84,3	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura
Limpeza de Salto do Operador de Injetora	22	81,2	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Não configura

METALGRIN - INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.