

## QUADRO DE RECONHECIMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS

Empresa: Máquinas Itáli      Setor: Produção de Injetados      Turno de Trabalho: Diurno

### Atividades

\* Setor da empresa onde são produzidas, as peças técnicas injetadas.

### Máquinas e Equipamentos Utilizados

- \* Injetoras
- \* Moinho
- \* Betoneira

### Produtos Químicos Manuseados

\* Nenhum

### Tipos de Riscos Ambientais

- \* Ergonômicos (Posturais)
- \* Ruído
- \* Iluminação deficiente

### Equipamentos de Proteção Individual Utilizados

\* Protetor Auricular

### Sugestões de Melhorias

- \* Fiscalizar o uso do EPI.
- \* Uso de calçado de segurança
- \* Exercícios de alongamento nos intervalos, visando evitar doenças relacionadas a postura e o esforço físico e aumentar a produtividade.
- \* Manutenção e lubrificação preventiva nos equipamentos usados, visando a diminuição do ruído emitido por estes.
- \* Colocação de proteção nas partes móveis das injetoras.
- \* Isolar os moinhos do setor diminuindo o ruído no ambiente.

