



Lauda nº 0275 / 2003; Pág.: 35

10 CONCLUSÃO

Como se pode observar através de nossa análise, a empresa em questão apresenta um corpo de problemas (fontes de risco) que evidenciam a necessidade de sua adequação. De qualquer forma, podemos afirmar que, desde o início do nosso trabalho, a empresa, através de seus representantes, tem se mostrado sensível às necessidades de melhorias que se fazem presente, tanto que este é o seu objetivo maior.

A partir da metodologia de trabalho por nós adotada, identificam-se conclusões específicas para cada NR pertencente a Portaria 3214/78, que são abordadas nos textos em formato *itálico*, nos capítulos correspondentes.

Com os dados deste levantamento, esperamos ter realizado um trabalho técnico que possa auxiliar as pessoas que a ele se reportarem. De qualquer forma, colocamos nossos serviços à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

10.1 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. José Eduardo Van Kuringen
Responsável Técnico
CREA-RS 77981-D

Eng. José Carlos Tartarelli Germann
Responsável Técnico
CREA-RS 57015-D