

1.2 Seção de arroio

A característica mais importante é a umidade excessiva, em segundo lugar o ruído, conforme veremos nos itens seguintes.

1.2.1 Máquina de descarnar

Este setor reúne duas condições insalubres: ruído e umidade.

Durante o funcionamento da máquina de descarnar, o ruído atinge a 90 db.

A umidade é constante neste local de trabalho.

Insalubridade média - Grau 2

1.2.2 Máquina de rachar

Repete-se aqui os mesmos aspectos negativos salientados acima, isto é, ruído e umidade.

A intensidade de ruído atinge a 92 db.

Insalubridade média - Grau 2

