

Setor: QUEIMA		Função: OLEIRO / QUEIMADOR	CBO: 8281-10
Atividades da função	Pegam a serragem no estoque e abastecem as máquinas de queima.		
Máquinas e equipamentos usados	Tulha e forno		
Equipamentos de proteção coletiva	Não possui		
Equipamentos de proteção individual	TIPO:	CA:	
	1- Luvas de raspa	1-10857	
	2- Protetor auricular	2- 5745	
	3- Botina	3- 11766	
	4- Respirador descartável	4- 3930	
	5- Óculos de proteção	5- 3135	
Exposição a Riscos Físicos	Não há		
Exposição a Riscos Químicos	Não há		
Exposição a Riscos Biológicos	Não há		
Exposição a outros agentes de risco	Queda de materiais pesados.		
Parecer Técnico	Conforme as avaliações realizadas neste setor as atividades desenvolvidas pela função de Oleiro não expõe o trabalhador a agentes nocivos capazes de gerar qualquer adicional de insalubridade.		