

## Quadro de Reconhecimento de Riscos Ambientais

Empresa: MÁQUINAS INCOMAQ LTDA.	Setor: PINTURA 04	Turno de Trabalho: (x) M (x) T ( ) N	Nº de Funcionários: 01
---------------------------------	----------------------	---	---------------------------

**Atividades:**

Desengravar, dar acabamento e pintar partes componentes de máquinas.

**Máquinas e Equipamentos Empregados:**

São usadas lixadeiras manuais, cabine de pintura, exaustores e ventiladores.

**Matéria-primas e Produtos Químicos Manipulados:**

Desengraxante, solventes e tintas.

**Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva Observados:**

São usados óculos, protetor auricular, calçados de proteção e uniforme, luvas de PVC, máscara para pintura e boné de beduino.

**Riscos a Avaliar:**

- Ruído Contínuo ou Intermitente;
- Ruído de Impacto;
- Calor;
- Radiações não Ionizantes;
- Frio.

- Umidade;
- Agentes Químicos;
- Poeiras Minerais;
- Agentes Biológicos;
- Explosivos.

- Inflamáveis;
- Equipamentos e Instalações Elétricas;
- Radiações Ionizantes;
- Iluminamento;

MÁQUINAS INCOMAQ LTDA

