

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EXPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

Rua Bartolomeu Gusmão, 3170, B. Rondônia, Novo Hamburgo, RS

LOCAL (LAY-OUT SEÇÃO)	AGENTE AVALIADO	VALOR ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL		ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES
					QUANTITATIVO (NR-15) ANEXO	QUALITATIVO NR ANEXO		
(EXPEDIÇÃO)	Iluminamento	916 lux	4,80 hs	500 lux	4	-	-	Salubre
(GERÊNCIA)	Ruído	74 dB(A)	8,80 hs	84 dB(A)	1	-	-	"
"	Iluminamento	332 lux	8,80 hs	250 lux	4	-	-	"
(DEP. MATRIZ)	"	725 lux	-	150 lux	4	-	-	"
(ALMOXARIF)	"	632 lux	-	150 lux	4	-	-	"
(GERÊNCIA)	"	524 lux	8,80 hs	250 lux	4	-	-	Salubre (6.2.e)
(MATRIZARIA)	"	743 lux	8,80 hs	500 lux	4	-	-	Salubre (6.2.1)
"	"	720 lux	8,80 hs	500 lux	4	-	-	Salubre
"	"	624 lux	8,80 hs	250 lux	4	-	-	"
"	R.N.I.	ULTRA VIOLETA	EVENTUAL	-	-	15	7	Salubre (6.5)
"	Agente Químico	FUMOS DE SOLDA	EVENTUAL	-	-	15	13	"
"	Iluminamento	340 lux	8,80 hs	500 lux	4	-	20% Torno	Insalubre (6.2)
"	Ruído	76 dB(A)	8,80 hs	84 dB(A)	1	-	-	Salubre
"	Iluminamento	308 lux	8,80 hs	250 lux	4	-	-	"
45	Agente Químico	ÓLEOS MINE-RAIS	8,80 hs	Cutâneo	-	15	13	40% P. Mãos Insalubre (6.6)
(VESTIÁRIOS)	Condições ambientais	-	-	-	-	-	-	-

20% Torno
40% P. Mãos
CATEGORIA 3
Risco Médio

ACE
7