

QUADRO DE CONCLUSÃO

Endereço: Novo Hamburgo/RS

Setor nº: Fábrica 1 nº de funcionários: -X-

Atividades: produção de calçados de couro

Agente Avaliado	Nº das medições insalubres no quadro específico em anexo e/ou operação considerada ou não insalubre ou perigosa.	Enquadramento Legal			Adic. Devido %	Orientação	Observações
		Quantitativo (NR-15) Anexo	Qualitativo				
			NR	Anexo			
ILUMINAMENTO	da nº 603 à 681 (exceto a 603, 604, 608, 610, 611, 638	-	-	-	-	v. item 5.2	-
RUÍDO	649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 670	-	15	1	20	v. item 5.1	-
QUÍMICO	passa cola, prepara, conserteiro, cola palmilha	-	15	13	20	v. item 5.3.2	produtos contendo hidrocarbonetos aromáticos
	aplica creme	-	15	13	20	v. item 5.3.3	"

23

Cópia fiel do documento em poder da massa falida em 22/01/2002

Genete Freitas da Rosa
Sindicato
OAB-RS 1731