


ONS.: A avaliação quantitativa dos gases despreendidos nas operações, ficou pendente quando à obtenção dos tubos reagentes da Drager, prevista para início de janeiro p.f.



3.11. ALMOXARIFADO

Localiza-se entre os setores de galvanização e tratamento térmico. Contém peças diversas empregadas nos vários setores da Empresa.

Trabalham no setor apenas dois funcionários.

3.11.1. AGENTES AVALIADOS

A) RUÍDO

Inferiores à 80 dB(A), ou seja, dentro dos limites de tolerância.

B) NÍVEIS DE ILUMINAMENTO

Foram verificados diversos pontos com deficiências dos níveis de iluminação, como nas mesas de trabalho, índices de 110 e 140 lux; em prateleiras, níveis de 80 e 100 lux, sendo os mínimos de 250 lux. Tais problemas porem são facilmente corrigidos com a correta colocação de luminárias.

C) AGENTES PERICULOSOS

O armazenamento de tintas, solventes, querosene e outros é de pouco volume, perfazendo no total, quantia inferior à 150 litros.

3.12. FUNDIÇÃO DE CHUMBO

Localiza-se em área coberta mas aberta, no pátio entre a sala do serviço de Segurança do Trabalho e a área das rosqueadeiras. Algumas peças recebem revestimento de chumbo o qual é fundido com o emprego de um pequeno forno elétrico. Os operadores utilizam-se de uma concha para obter o chumbo derretido e a envazamento da concha é reservado à formação