



14 162
Allton José Pinto

ENGENHEIRO

CREA 24.908 - SSMT - MTO 2939 - CIC 974 262 430-87

(0512) 92-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
19. S. REUNIÃO	Iluminamento	705 lx	-	200 lx	17	-	-	-	-	-
20. GER. FINAN.	"	730 lx	8,8 h	500 lx	"	-	-	-	-	-
20.A CX. FORTE	"	157 lx	-	100 lx	"	-	-	-	-	-
21. CONTABILIDADE	"	580 lx	8,8 h	500 lx	"	-	-	-	-	-
22. "	"	500 lx	"	"	"	-	-	-	-	-
23. ASS. JURÍDICA	"	503 lx	"	"	"	-	-	-	-	-
24. " "	"	581 lx	"	"	"	-	-	-	-	-
<u>PRODUÇÃO</u> (BARRACA)		(9 funcionários)								
25. PILHAS COURO	Iluminamento	113 lx	-	100 lx	17	-	-	-	-	-
26. " "	"	173 lx	-	"	"	-	-	-	-	-
27. TANQUE	Ruído	Cn/Tn=0,72	6,88 h	Cn/Tn=1	15	1	-	-	-	-
27. "	Iluminamento	193 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	-
27. "	Umidade	Excessivo	"	Contínuo	-	-	15	10	-	Uso de EPI BARRACA
28. DESCARNE	Ruído	Cn/Tn=1,52	"	Cn/Tn=1	15	1	-	-	20%	Usar EPI (7.2)
28. "	Iluminamento	312 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
28. "	Umidade	Excessivo	"	Contínuo	-	-	15	10	-	Uso de EPI OK
OBSERVAÇÃO:	Toda a pele salgada adquirida pela empresa vem acompanhada de certificado de boas condições de sanidade, expedido pelo Ministério da Agricultura, Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária.									

107