

AVALIAÇÃO DE AGENTES QUÍMICOS E/OU POEIRAS MINERAIS

Empresa: L S BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA						Setor: PRODUÇÃO				
MEDIÇÃO N°	DATA	TURNO	FONTE GERADORA	LOCAL DA MEDIÇÃO / OPERAÇÃO EXECUTADA	AGENTE AVALIADO	CONCENTRAÇÃO MEDIDA	LIMITE DE TOLERÂNCIA (LT)	VALOR MÁXIMO / VALOR TETO	ABSORÇÃO VIA PELE	NÍVEL DE AÇÃO (LT/2)
1	04.05.98	Manhã	Solvente/cola	Medida nº 28 na linha 2 - Passar cola PVC	Tolueno	10 ppm	78 ppm	117 ppm	Sim	39 ppm
2	21.01.98	Manhã	Solvente/cola	Medida nº 28 na linha 2 - Passar cola PVC	n-Hexano	Traços	50 ppm*		Sim	25 ppm
3	22.01.98	Manhã	Solvente/cola	Medida nº 28 na linha 2 - Passar cola PVC	Acetona	100 ppm	780 ppm	975 ppm	Sim	390 ppm
4	04.05.98	Manhã	Solvente/cola	Medida nº 53 na linha 3 - Passar cola	Tolueno	15 ppm	78 ppm	117 ppm	Sim	39 ppm
5	21.01.98	Manhã	Solvente/cola	Medida nº 53 na linha 3 - Passar cola	n-Hexano	Traços	50 ppm*		Sim	25 ppm
6	22.01.98	Manhã	Solvente/cola	Medida nº 53 na linha 3 - Passar cola	Acetona	100 ppm	780 ppm	975 ppm	Sim	390 ppm
				* Limite de tolerância dado pela ACGIH						
				OBS.: As amostras apresentaram índices						
				adequados para os agentes químicos						
				avaliados sendo as operações salubres						

AVALIAÇÃO DE RUÍDO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA				Setor: PRODUÇÃO					
MEDIÇÃO N°	DATA	TURNO	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO H / DIA		LT PARA IMPACTO
					A	C/L	VERIFICADO	MÁXIMO PERMISSÍVEL	
			Linha - 01						
1	04.05.98	Manhã	Lixar e abastecer esteira	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
2	04.05.98	Manhã	Passar cola	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
3	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
4	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
5	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
6	04.05.98	Manhã	Passar cola	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
7	04.05.98	Manhã	Prensa	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
8	04.05.98	Manhã	Bancada de molhar fachete	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
9	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
10	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
11	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
12	04.05.98	Manhã	Bancada de molhar fachete	Junto ao trabalhador	86		8:00	7:00	
13	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
14	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
15	04.05.98	Manhã	Bancada de molhar facete	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
16	04.05.98	Manhã	Rolo lixa/escova	Junto ao trabalhador	98		8:00	1:15	
17	04.05.98	Manhã	Bancada de passar tinta	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
18	04.05.98	Manhã	Revisão	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
19	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
20	04.05.98	Manhã	Bancada de passar creme	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
21	04.05.98	Manhã	Bancada de passar creme	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
22	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	89		8:00	4:30	
23	04.05.98	Manhã	Grampeadeira	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA.				Setor: PRODUÇÃO		
MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	ATIVIDADE / OPERAÇÃO / LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
			Linha - 01			
1	04.05.98	Manhã	Lixar e abastecer esteira	740	1000	Luz natural/artificial
2	04.05.98	Manhã	Passar cola	600	1000	Luz natural/artificial
3	04.05.98	Manhã	Lixa	640	1000	Luz natural/artificial
4	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	660	1000	Luz natural/artificial
5	04.05.98	Manhã	Escova	620	1000	Luz natural/artificial
6	04.05.98	Manhã	Passar cola	830	1000	Luz natural/artificial
7	04.05.98	Manhã	Prensa	1200	1000	Luz natural/artificial
8	04.05.98	Manhã	Bancada de molhar fachete	1160	1000	Luz natural/artificial
9	04.05.98	Manhã	Lixa	650	1000	Luz natural/artificial
10	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	670	1000	Luz natural/artificial
11	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	730	1000	Luz natural/artificial
12	04.05.98	Manhã	Bancada de molhar fachete	1100	1000	Luz natural/artificial
13	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	600	1000	Luz natural/artificial
14	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	740	1000	Luz natural/artificial
15	04.05.98	Manhã	Bancada de molhar facete	1150	1000	Luz natural/artificial
16	04.05.98	Manhã	Rolo lixa/escova	750	1000	Luz natural/artificial
17	04.05.98	Manhã	Bancada de passar tinta	800	1000	Luz natural/artificial
18	04.05.98	Manhã	Revisão	1100	1000	Luz natural/artificial
19	04.05.98	Manhã	Escova	680	1000	Luz natural/artificial
20	04.05.98	Manhã	Bancada de passar creme	1000	1000	Luz natural/artificial
21	04.05.98	Manhã	Bancada de passar creme	1040	1000	Luz natural/artificial
22	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	660	1000	Luz natural/artificial
23	04.05.98	Manhã	Grampeadeira	630	1000	Luz natural/artificial

AVALIAÇÃO DE RUÍDO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA.				Setor: PRODUÇÃO					
MEDIÇÃO N°	DATA	TURNO	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO H / DIA		LT PARA IMPACTO
					A	C/L	VERIFICADO	MÁXIMO PERMISSÍVEL	
			Linha - 01						
24	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
25	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	89		8:00	4:30	
26	04.05.98	Manhã	Abastecimento da esteira c/sola e salto	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
			Linha - 02						
27	04.05.98	Manhã	Passar cola base/abastecer esteira	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
28	04.05.98	Manhã	Passar cola PVC	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
29	04.05.98	Manhã	Máquina de passar cola	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
30	04.05.98	Manhã	Passar cola	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
31	04.05.98	Manhã	Colar vira	Junto ao trabalhador	93		8:00	2:40	
32	04.05.98	Manhã	Prensa	Junto ao trabalhador	98		8:00	1:15	
33	04.05.98	Manhã	Prensa	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
34	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
35	04.05.98	Manhã	Fresadora	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
36	04.05.98	Manhã	Abastecer sola com salto	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
37	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	89		8:00	4:30	
38	04.05.98	Manhã	Passar cola base	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
39	04.05.98	Manhã	Revisão	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
40	04.05.98	Manhã	Limpar sola	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
41	04.05.98	Manhã	Cabione de retoque	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
42	04.05.98	Manhã	Brilho a mão	Junto ao trabalhador	93		8:00	2:40	
43	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	93		8:00	2:40	
44	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	95		8:00	2:00	

SESI

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA.				Setor: PRODUÇÃO		
MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	ATIVIDADE / OPERAÇÃO / LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
			Linha - 01			
24	04.05.98	Manhã	Escova	890	1000	Luz natural/artificial
25	04.05.98	Manhã	Escova	1000	1000	Luz natural/artificial
26	04.05.98	Manhã	Abastecimento da esteira c/sola e salto	1170	1000	Luz natural/artificial
			Linha - 02			
27	04.05.98	Manhã	Passar cola base/abastecer esteira	700	1000	Luz natural/artificial
28	04.05.98	Manhã	Passar cola PVC	890	1000	Luz natural/artificial
29	04.05.98	Manhã	Máquina de passar cola	800	1000	Luz natural/artificial
30	04.05.98	Manhã	Passar cola	870	1000	Luz natural/artificial
31	04.05.98	Manhã	Colar vira	1300	1000	Luz natural/artificial
32	04.05.98	Manhã	Prensa	800	1000	Luz natural/artificial
33	04.05.98	Manhã	Prensa	550	1000	Luz natural/artificial
34	04.05.98	Manhã	Lixa	700	1000	Luz natural/artificial
35	04.05.98	Manhã	Fresadora	500	1000	Luz natural/artificial
36	04.05.98	Manhã	Abastecer sola com salto	880	1000	Luz natural/artificial
37	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	990	1000	Luz natural/artificial
38	04.05.98	Manhã	Passar cola base	1070	1000	Luz natural/artificial
39	04.05.98	Manhã	Revisão	810	1000	Luz natural/artificial
40	04.05.98	Manhã	Limpar sola	1200	1000	Luz natural/artificial
41	04.05.98	Manhã	Cabione de retoque	900	1000	Luz natural/artificial
42	04.05.98	Manhã	Brilho a mão	640	1000	Luz natural/artificial
43	04.05.98	Manhã	Lixa	660	1000	Luz natural/artificial
44	04.05.98	Manhã	Lixa	570	1000	Luz natural/artificial

AVALIAÇÃO DE RUÍDO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA.				Setor: PRODUÇÃO					
MEDIÇÃO N°	DATA	TURNO	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO H / DIA		LT PARA IMPACTO
					A	C/L	VERIFICADO	MÁXIMO PERMISSÍVEL	
			Linha -02						
45	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
46	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
47	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
48	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	89		8:00	4:30	
49	04.05.98	Manhã	Passar cola base	Junto ao trabalhador	88		8:00	5:00	
			Linha -03						
50	04.05.98	Manhã	Abastecimento da esteira inferior	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
51	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
52	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
53	04.05.98	Manhã	Passar cola	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
54	04.05.98	Manhã	Prensa	Junto ao trabalhador	94		8:00	2:15	
55	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	93		8:00	2:40	
56	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	92		8:00	3:00	
57	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
58	04.05.98	Manhã	Lixa	Junto ao trabalhador	95		8:00	2:00	
59	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	Junto ao trabalhador	93		8:00	2:40	
60	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
61	04.05.98	Manhã	Bancada de passar tinta	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
62	04.05.98	Manhã	Bancada de revisão/empacotar	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
63	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	91		8:00	3:30	
64	04.05.98	Manhã	Bancada de passar tinta fosca	Junto ao trabalhador	93		8:00	2:40	
65	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	

AVALIAÇÃO DE ILUMINAMENTO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS LTDA.				Setor: PRODUÇÃO		
MEDIÇÃO Nº	DATA	TURNO	ATIVIDADE / OPERAÇÃO / LOCAL	NÍVEL MEDIDO (LUX)	NÍVEL MÍNIMO RECOMENDADO (LUX)	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO
			Linha -02			
45	04.05.98	Manhã	Lixa	900	1000	Luz natural/artificial
46	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	990	1000	Luz natural/artificial
47	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	660	1000	Luz natural/artificial
48	04.05.98	Manhã	Escova	860	1000	Luz natural/artificial
49	04.05.98	Manhã	Passar cola base	1040	1000	Luz natural/artificial
			Linha -03			
50	04.05.98	Manhã	Abastecimento da esteira inferior	890	1000	Luz natural/artificial
51	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	670	1000	Luz natural/artificial
52	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	1200	1000	Luz natural/artificial
53	04.05.98	Manhã	Passar cola	970	1000	Luz artificial
54	04.05.98	Manhã	Prensa	850	1000	Luz artificial
55	04.05.98	Manhã	Lixa	550	1000	Luz artificial
56	04.05.98	Manhã	Lixa	670	1000	Luz artificial
57	04.05.98	Manhã	Lixa	770	1000	Luz artificial
58	04.05.98	Manhã	Lixa	815	1000	Luz artificial
59	04.05.98	Manhã	Lixa boneca	960	1000	Luz artificial
60	04.05.98	Manhã	Escova	900	1000	Luz artificial
61	04.05.98	Manhã	Bancada de passar tinta	980	1000	Luz artificial
62	04.05.98	Manhã	Bancada de revisão/empacotar	1540	1000	Luz artificial
63	04.05.98	Manhã	Escova	1100	1000	Luz artificial
64	04.05.98	Manhã	Bancada de passar tinta fosca	140	1000	Luz artificial
65	04.05.98	Manhã	Escova	800	1000	Luz artificial

AVALIAÇÃO DE RUÍDO

Empresa: LS - BENEFICIAMENTO DE CALÇADOS				Setor: PRODUÇÃO					
MEDIÇÃO N°	DATA	TURNO	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO H / DIA		LT PARA IMPACTO
					A	C/L	VERIFICADO	MÁXIMO PERMISSÍVEL	
			Linha - 03						
66	04.05.98	Manhã	Bancada de passar brilho	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
67	04.05.98	Manhã	Escova	Junto ao trabalhador	89		8:00	4:30	
68	04.05.98	Manhã	Bancada de passar brilho	Junto ao trabalhador	90		8:00	4:00	
69	04.05.98	Manhã	Administração/DP/mesa	Junto ao trabalhador	80		8:00	sup. à 8:00	
70	04.05.98	Manhã	Administração/Depósito	Junto ao trabalhador	70		8:00	sup. à 8:00	

