



SEGURANÇA

Ailton José Pinto  
ENGENHEIRO  
CREA 24.966 - SSMET - MTG 2930 - CIC 074 102 456-87

(0512) 92-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos  
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
<u>RIBEIRA</u>	(21 funcionários)									
29. CARGA FULÕES	Ruído	80 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
29. " "	Iluminamento	220/680 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	-
30. DESC. FULÕES	Ruído	84 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
30. " "	Iluminamento	185 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	-
30. " "	Umidade	Excessivo	"	Contínuo	-	-	15	10	-	Uso de EPI ok
31. DESCARNE	Ruído	Cn/Tn=1,44	6,88 h	Cn/Tn=1	15	1	-	-	20%	Usar EPI (7.2)
31. " "	Iluminamento	258 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
31. " "	Umidade	Excessivo	"	Contínuo	-	-	15	10	-	Uso de EPI ok
32. CLASSIFICAÇÃO	Iluminamento	750 lx	8,8 h	500 lx	17	-	-	-	-	-
33. DIVISORA ENTR.	Ruído	86 dB(A)	6,0 h	87 dB(A)	15	1	-	-	-	-
33. " "	Iluminamento	370 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
34. " SAÍDA	Ruído	84 dB(A)	"	87 dB(A)	15	1	-	-	-	-
34. " "	Iluminamento	407 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
35. EXTR. SÉBO	Ag. Químico	Ácido Sulfúrico	-	Manipulação	-	-	15	13	-	Desativado
36. CAVALETE	Iluminamento	210 lx	8,8 h	200 lx	17	-	-	-	-	-
(CURTIMENTO)	(6 funcionários)									
37. FULÕES CR.	Ruído	80 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
37. " "	Iluminamento	124 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)

ASV