



PAVILHÃO B

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

PONTO DO LAY-OUT	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	GRAU DE AGRESSIVIDADE		ADICIONAL PREVISTO		Obs:
		Medição	Tolerância	Insal.	Peric.	
Serra Circular (Topadeira)	Ruído	de 94 a 96dBA	85dBA p/8 horas	20%		Insalubre
	Iluminamento	4000 Lux				Salubre
	Proteção na serra circular e nas correias.					
Tupia	Ruído	94dBA	85dBA p/8 horas	20%		Insalubre
	Iluminamento	70Lux	300 Lux			Salubre
	Falta proteção para as correias.					
	Os funcionários trabalhando de chinelos.					

Atentamente,
Paulo Bayard Baptista Pereira
Engr. Mecânico, Pós Graduado em Engr. de Segurança do Trabalho
31
de uma página
etc. u. página
95
PUNTO FÍSICO
FECHANDO HANDE
L. ER ALDO MATEUS