

I - OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo avaliar as condições em que são realizadas as tarefas de Auxiliar de Produção, isto do ponto de vista da higiene e segurança ocupacional.

II - CONSIDERAÇÕES E LOCAL DE TRABALHO

O segurado desempenhou suas atividades como Auxiliar de Produção, no setor de Adesivos: Prédio em alvenaria, piso em basalto, telhas de alumínio, estruturas metálicas, ventilação natural e artificial, iluminação natural e artificial, exaustão nas paredes laterais, pé direito de 6 metros.

III - ATIVIDADE EXERCIDA

O segurado, JORGE NADIR DA ROSA, CTPS 84920 SÉRIE: 00006-RS, desempenhou suas atividades de AUXILIAR DE PRODUÇÃO, laborando nas atividades de abastecimento, onde separava matérias primas e colocava dentro das bateadeiras. Efetuava o descarregamento (envase) dos produtos dentro das embalagens, regulagem de registros e limpeza dos equipamentos. O segurado efetuava a preparação e envase de solventes como: tolueno e acetona dentro de embalagens plásticas e metálicas.

IV- AVALIAÇÕES AMBIENTAIS:

RISCOS AMBIENTAIS - FÍSICOS

Tipo de Risco	Fonte Geradora	Avaliação
Ruído	Máquinas	86 dB(A)

RISCOS AMBIENTAIS QUÍMICOS (QUALITATIVO)

SETOR	LOCAL	PRODUTOS A QUE ESTAVA EXPOSTO	AVALIAÇÃO
Adesivos	Máquinas	Manipulação de acetona, tolueno e n-hexano	qualitativa

RISCOS BIOLÓGICOS (QUALITATIVO)

LOCAL	EXPOSIÇÃO	AVALIAÇÃO
Nada consta		

Artecola Indústrias Químicas Ltda - Unidade Campo Bom /RS
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho
- SESMT -

V - CONCLUSÃO

O segurado esteve exposto aos agentes acima citados, porém o segurado recebeu os EPIs adequados ao desenvolvimento de suas atividades conforme Portaria nº 3214 de 08.06.78 - NR 6.

O Laudo Técnico foi executado na empresa Artecola Indústrias Químicas Ltda sendo que o presente Laudo reflete as condições de trabalho do Sr JORGE NADIR DA ROSA.