

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

DITEC - DIVISÃO TÉCNICA

B 7 8 - Superintendência Técnica de Assistência à Saúde,
Higiene e Segurança Industrial.

AVALIAÇÃO DE RUÍDO

EMPRESA: CARLOS AUGUSTO MEIER S/A.

ENDEREÇO: SÃO LEOPOLDO - RS.

MEDIÇÃO N.º	DATA	OUTOR	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO M/DIA		IT P/IMPACTO
					A	C/L	VERIFI- CADO	MÁXIMO PERMISSÍ- VEL	
21	30.5.89	Semi-automáticas	máq. de retirar rebarbas	junto ao operador	85		inf. a 8:00	8:00	
22	"	lixadeiras	lixadeira 7-04	"	80		8:00	sup. a 8:00	
23	"	"	" 7-05	"	80		"	"	
24	"	"	" 7-05	no encaixe da peça		105			120
25	"	"	" 4-11	junto ao operador	85		8:00	8:00	
26	"	"	" 7+15	"	85		"	"	
27	"	"	lixadeira de fita	"	80		"	sup. a 8:00	
28	"	Polimento	politrizas	em operação	100	(valor medio)	"	1:00	
29	"	Fosforescência, Lim- peza e Pintura	cabine de pintura	junto ao operador	92		inf. a 3:00	3:00	
30	"	"	máq. de jatear	"	89		inf. a 4:30	4:30	

Doc. - 011 - 1000 Public. - 12/89 - Referência 2000

TÉCNICO: ENGEº MARCO ANTONIO CABRAL NIEDERAUEN

Eng. Carlos Augusto Meier S/A
Dr. Marcelo Perry dos Santos - Síndico

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

DITEC - DIVISÃO TÉCNICA

N.º 75 - Repartição Técnica de Assistência à Saúde,
Higiene e Segurança Industrial

AVALIAÇÃO DE RUÍDO

EMPRESA: CARLOS AUGUSTO MEIER S/A.

ENDEREÇO: SÃO LEOPOLDO - RS.

MEDICAO N.º	DATA	SETOR	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS		TEMPO DE EXPOSIÇÃO R/DIA		IT PROMPTO
					A	C/L	VERIFI- CADO	MAXIMO PERMIS- SIVEL	
21	30.5.89	Semi-automáticas	maq. de retirar rebordas	junto ao operador	85		inf. a 8:00	8:00	
22	"	lixadeiras	lixadeira 7-04	"	80		8:00	sup. a 8:00	
23	"	"	" 7-05	"	80		"	"	
24	"	"	" 7-05	no encaixe da peça		105			120
25	"	"	" 4-11	junto ao operador	85		8:00	8:00	
26	"	"	" 7+15	"	85		"	"	
27	"	"	lixadeira de fita	"	80		"	sup. a 8:00	
28	"	Polimento	politrizes	em operação	100	(valor medio)	"	1:00	
29	"	Fosqueação, Lim- peza e Pintura	sabias de pintura	junto ao operador	92		inf. a 3:00	3:00	
30	"	"	maq. de jatear	"	89		inf. a 4:30	4:30	

ENGE MARCO ANTONIO CABRAL NIEDERAUER

TÉCNICO:

EMPRESA: CARLOS AUG. MEIER S/A
 RUA: MARCEL PEREIRA DOS SANTOS - SINDICA