

MEDIÇÃO N.º	DATA	S E T O R	FONTES DE RUÍDO	CONDIÇÕES DA MEDIÇÃO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO H/DIA		L _T P/IMPACTO	NÍVEL DE RUÍDO (dB) NOS CIRCUITOS	
					VERIFICADO	MÁXIMO PERMISSÍVEL		A	C/L
1	02.12.86	Costura	Máquina passar fita nº1397 e batidas de martelos	passando fita no corte	9:00	sup.a 9:00		83	
2	"	"	Máquina costura nº 1375159 e batidas de martelo	costurando couro	9:00	"		84	
3	"	"	Máquina abrir costura e batidas de martelo	em operação	9:00	8:00		85	
4	"	"	Batidas de martelo	na mesa de revisão	9:00	sup.a 9:00		83	
5	"	"	" "	nas mesas de virado dos cortes	9:00	3:00		92	
6	"	"	" "	nas mesas de revisão com queima de fios	9:00	4:30		89	
7	"	"	Máquina de costura nº 0618 e batidas de martelo	costurando couro	9:00	"		89	
8	"	"	Máquina de costura nº 0625 e batidas de martelo	" "	9:00	4:00		90	
9	"	"	Batidas de martelo	nas mesas de preparação dos calcanhares	9:00	8:00		85	
10	"	"	" "	nas mesas de preparação das gaspeas	9:00	8:00		85	

TÉCNICO: Eng.º Fernando Carvalho Laydner