

RISCOS AMBIENTAIS

RELATÓRIO TÉCNICO

VI - PARTE

CONCLUSÃO


RISCOS AMBIENTAIS


RELATÓRIO TÉCNICO

VI - CONCLUSÃO

- Este Levantamento é um relato descritivo e analítico das condições de trabalho existentes na empresa. A intenção foi de fotografar, fielmente, a realidade encontrada no ambiente pesquisado. Assim mesmo, pelas nossas limitações, podemos ter incorrido em algum erro ou falha, mesmo porque a realidade descrita se restringe ao momento do levantamento. Para suprir estas possibilidades, anexamos, ao Laudo, a descrição do perfil Profissiográfico de todas as funções exercidas na empresa e nelas incluímos os riscos inerentes a cada uma.
- Podemos afirmar, no entanto, que procuramos ser o mais fiel possível aos dados levantados e às informações obtidas. Insistimos na adoção das medidas sugeridas, garantindo, aos trabalhadores, uma atividade segura e sadia, valorizando o patrimônio humano da empresa.
- As atividades exercidas na empresa podem ser consideradas insalubres em grau médio por contato com óleos protetivos minerais, na serralheria e depósito de ferro; insalubres em grau médio por exposição a ruído acima dos limites de segurança, sem o uso dos EPIs, NR-15 Anexo, 1 e 13.
- Caso a empresa adote as medidas corretivas e os empregados adotem o uso dos EPIs indicados a insalubridade poderá ser descaracterizada.

Novo Hamburgo, 25 de outubro de 1999


Marcos F. Locatelli
SSST 28.274
Téc. Seg. Trab.


Antonio Silverio
CRMA 57.547-D
Eng. Seg. Trab.

RISCOS AMBIENTAIS

RELATÓRIO TÉCNICO

BIBLIOGRAFIA, DOCUMENTAÇÃO E INSTRUMENTAL

RISCOS AMBIENTAIS

RELATÓRIO TÉCNICO

BIBLIOGRAFIA E DOCUMENTAÇÃO

- *ENCICLOPÉDIA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - ILO*
- *INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY*
- *MEDICINA DO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS*
- *NORMAS REGULAMENTADORAS - NRs*
- *GUIA PRÁTICO DO PERITO TRABALHISTA*

INSTRUMENTAL

- *LUXÍMETRO GOSSEN PAN LUX*
- *DECIBELÍMETRO REALISTIC*
- *BOMBA DE ANALISE DE GASES MSA*

