



SEGURANÇA

Alton José Pinto  
ENGENHEIRO

CREA 24.904 - SSMT - MTO 3939 - CIC 074 102 450 87

(0512) 92-9031 - Rua da Estação, 115 - Bairro Rio dos Sinos  
93.110 - SÃO LEOPOLDO - RS

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

EMPRESA: CURTUME LEUCK MATTES S.A.

ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 517, Estância Velha, RS

PTO. DO LAY-OUT. OPERAÇÃO OU SETOR	AGENTE AVALIADO	VALOR OU PRODUTO ENCONTRADO	TEMPO DE EXPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA (MÁX. EXP.)	ENQUADRAMENTO LEGAL				ADICIONAL DEVIDO	OBSERVAÇÕES OU INDICAÇÕES CORRETIVAS
					QUANTITATIVO		QUALITATIVO			
					NR	ANEXO	NR	ANEXO		
60. LABORATÓRIO	Ag. Químico	Toluol 25 ppm	2,0 h	78 ppm	15	11	-	-	-	-
61. PRENSA Nº 1	Ruído	82 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	"	1	-	-	-	-
61. " "	Iluminamento	320 lx	"	500 lx	17	-	-	-	-	-
62. PRENSA Nº 2	Ruído	80 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	Corrigir (7.1)
62. " "	Iluminamento	300 lx	"	500 lx	17	-	-	-	-	-
63. PRENSA Nº 3	Ruído	77 dB(A)	"	84 dB(A)	15	1	-	-	-	Corrigir (7.1)
63. " "	Iluminamento	290 lux	"	500 lx	17	-	-	-	-	Corrigir (7.1)
(PRÉ-ACABAMENTO)	(2 funcionários)									
64. VÁCUO Nº 1	Ruído	82 dB(A)	2,45 h	92 dB(A)	15	1	-	-	-	-
64. " "	Iluminamento	300 lx	2,0 h	500 lx	17	-	-	-	-	-
65. JACARÉ	Ruído	82 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	Corrigir (7.1)
66. LIXADEIRA Nº 2	"	87 dB(A)	6,0 h	87 dB(A)	15	1	-	-	-	-
66. " "	Iluminamento	611 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
67. LIXADEIRA Nº 1	Ruído	86 dB(A)	5,0 h	88 dB(A)	15	1	-	-	-	-
67. " "	Iluminamento	677 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-
68. ESTUFA DE VARA	Ruído	72 dB(A)	8,8 h	84 dB(A)	15	1	-	-	-	-
68. " " "	Iluminamento	270 lx	"	150 lx	17	-	-	-	-	-
69. MOLISSA	Ruído	84/88 dB(A)	3,0 h	92 dB(A)	15	1	-	-	-	-
69. " "	Iluminamento	230 lx	"	200 lx	17	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*