

Avaliação de Ruído - Filtro de Oitavas

Núcleo de Pesquisa e Apoio à Indústria - NAI
 Centro de Ciências Tecnológicas
 Laudo nº 0020/95/NAI - Fl. 1 de 2

Empresa: Indl. Hahn Ferrabraz S.A.
 Endereço: Sapiranga - RS

Nº	Data	Setor/Máquina	Filtro dB(A)								Filtro dB(C)												
			dB(A)	31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	dB(C)	31,5	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	
43	13.06.94	Jumbo 1	106										110										
44	13.06.94	Jumbo 2	110	74	78	78	96	107	107	103	94	85	111	96	97	101	102	108	104	100	90	85	
45	13.06.94	Forno 3	95	49	55	60	75	79	90	82	79	67	94	81	81	81	85	81	92	80	75	64	
46	13.06.94	Desmolde	94	56	56	76	86	89	87	89	86	76	100	80	80	91	94	93	87	86	85	74	
47	13.06.94	Máquina 1 e 2	105	75	74	78	87	97	100	99	95	82	108	91	86	94	96	103	98	89	86	79	
48	13.06.94	Laboratório	68																				
49	13.06.94	Espectrômetro	76																				
50	13.06.94	Portaria	70																				
51	13.06.94	Vestiário	67																				
52	13.06.94	Est. Ônibus	67																				
53	13.06.94	Carreg. Baías	108										108										
54	13.06.94	Metrologia	70																				
55	13.06.94	Metr. Sala Inst.	60																				
56	13.06.94	Desenvolvimento	68	40	40	54	59	66	67	72	72	70											
57	13.06.94	Esmerilhação	101	60	65	83	84	89	94	93	94	87	109	84	92	99	100	100	98	94	94	900	
58	13.06.94	Esm. Sucata	99										100	73	79	89	89	95	92	90	92	88	
59	13.06.94	Esm. Pintura	100	57	59	80	85	95	98	95	92	88	103	92	89	106	104	98	94	93	93	88	
60	13.06.94	Expedição	88	46	54	68	77	81	82	87	79	73	90	79	81	86	87	87	79	78	79	70	
61	13.06.94	Marcenaria	104								94										97		
62	13.06.94	Matrizaria	85																				
63	13.06.94	Sala Esmerilhação	80																				
64	13.06.94	Almoxarifado	72																				

Em 13/10/99
 COPIA CONFERIR COM ORIGINAL
 Rubrica e Carimbo

X

46/199